



I. Municipalidad de Los Lagos
Región de Los Ríos
Depto. Administrativo de Educación Municipal

**Ref.: Trato directo por la naturaleza
de la negociación.**

Los Lagos, **11 DIC. 2015**

VISTOS: Nota de pedido N° 369 de fecha 10 de Diciembre de 2015, del Departamento de Educación Municipal, en la cual solicita la mantención por 30.000Km. de la camioneta Mazda BT50 placa patente FGY 35 de propiedad de este Departamento de Educación, la garantía postventa que el vehículo mantiene, el presupuesto emitido por el servicio técnico de Automotriz Berríos S.A., Ley N° 19.886 y su reglamento según la excepción del Art. 10 N° 7 letra g,

TENIENDO PRESENTE: Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley de Compras Públicas N° 19.866, ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios y su reglamento, del 29 de agosto de 2003.

DECRETO EXENTO N° 1674/

- 1.- Apruébese, el trato directo con **Automotriz Berríos S.A., Rut 76.190.355-1**, por la mantención de los 30.000Km. de la camioneta Mazda FGY 35,
- 2.- El valor a cancelar asciende a la suma de \$202.118(Doscientos dos mil ciento dieciocho pesos), impuestos incluidos.
- 3.- Imputese el gasto al ítem 215.22.04.011 y 215.22.06.002 del presupuesto vigente para el año 2015 del Depto. De Educación.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


OSCAR BALOCCHI CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


SIMON MANSILLA ROA
ALCALDE


V° B° CONTROL


SMR/OBO/ECMP/MI/ivm
DISTRIBUCIÓN
- Control Decretos
- Archivo Daem (2)
- Oirs



I. Municipalidad de Los Lagos
 Depto. Administrativo de Educación
 Región de Los Ríos

NOTA DE PEDIDO N° 369

Fecha 10 DE DICIEMBRE 2015

DE: JAIME VIDAL SOTO, CHOFER DAEM

A: SR. JORGE VERGARA MUÑOZ, FINANZAS DEPTO EDUCACION MUNICIPAL

| CANTIDAD | DETALLE (características Técnicas del artículo o Servicio) | | | |
|---|---|--------------------------------|----------|---|
| | REVISION 30.000 KILOMETROS MAZDA BT50 -4X2 UP PATENTE FYGY-35 | | | |
| | FILTRO DE ACEITE | | | |
| | GOLILLA TAPON CARTER | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fundamentación: MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DAEM PATENTE FYGY-35, INCLUYE REPUESTO Y MANO DE OBRA | | | | |
| Licitación Pública | | | | |
| Con cargo a : (marcar con X) | | Subvención Mantenimiento (3%): | Ley SEP: | Subvención Ed. Especial: <input type="checkbox"/> |
| | | | | Otra <input checked="" type="checkbox"/> |
| AREA Y DIMENSIÓN (Cuando sea con cargo a Ley SEP) | | | | |
| Acción del Plan de Mejoramiento Educativo (P.M.E) (cuando sea con cargo a la Ley SEP) | | | | |
| Criterios de Evaluación para la compra (%) : Precio _____ Plazo entrega _____ Servicios o asistencia técnica _____ Experiencia de los oferentes _____ Calidad técnica de los bienes o servicios _____ servicio post venta _____ cumplimiento de los requisitos _____ Creación de criterio de evaluación (cuando aplique) | | | | |

Distribución:
 - DAEM. Los Lagos



[Firma manuscrita]
JAIME VIDAL SOTO
CHOFER DAEM

| Descripción | Código | Repuest | Cantidad | Unidad | Valor unitario (\$) | Valor total (\$) | Moneda |
|--|-----------|---------|----------|--------|---------------------|------------------|--------|
| Cambiar Aceite Motor | | | | | | | |
| Cambiar Filtro de Aceite | | | | | | | |
| Cambiar Golilla tapón de Cáster | | | | | | | |
| Cambiar Líquido de Frenos y embrague | | | | | | | |
| Inspeccionar Sistema de enfriamiento y nivel refrigerante de | | | | | | | |
| Inspeccionar Aceite de Diferenciales delantero y trasero | | | | | | | |
| Inspeccionar Aceite transmisión Manual y Caja de Transferenc | | | | | | | |
| Drenar Drenar agua sistema de combustible | | | | | | | |
| Inspeccionar Líquido limpiaparabrisas | | | | | | | |
| Inspeccionar Correa de accesorios y Aire Acondicionado | | | | | | | |
| Inspeccionar Tuberías y mangueras de combustible | | | | | | | |
| Inspeccionar Nivel fluido de la dirección | | | | | | | |
| Inspeccionar Funcionamiento de la dirección y articulaciones | | | | | | | |
| Inspeccionar Bomba de vacío, mangueras y conexiones de servo | | | | | | | |
| Inspeccionar Freno de estacionamiento | | | | | | | |
| Inspeccionar Frenos de discos delanteros y tambores de freno | | | | | | | |
| Inspeccionar Holgura Freno de estacionamiento | | | | | | | |
| Inspeccionar Balanceo | | | | | | | |
| Revisar Rotación Neumáticos | | | | | | | |
| Inspeccionar Presión de neumáticos (incluido neumático de Rp | | | | | | | |
| Inspeccionar Bornes y nivel electrolito de la batería | | | | | | | |
| Inspeccionar Juego lateral rodamientos de ruedas delanteras | | | | | | | |
| Inspeccionar Juego axial ruedas traseras | | | | | | | |
| Inspeccionar Luces exteriores, de advertencia y bocina | | | | | | | |
| Inspeccionar Cubre polvo de mecanismos de la dirección y eje | | | | | | | |
| INSUMO PAÑOL | | | 1.00 | UN | 24.990 | 24.990 | CLP |
| LUBRITEK 5W40 ACEA A3/B4 | 311028 | | 9.00 | L | 9.030 | 81.270 | CLP |
| FILTRO DE ACEITE | 1WA014302 | | 1.00 | UN | 12.590 | 12.590 | CLP |
| GOLILLA TAPON CARTER | YF09104J5 | | 1.00 | UN | 2.835 | 2.835 | CLP |
| MOBIL BRAKE FLUID DOT -4 | 100050LT | | 1.00 | UN | 5.463 | 5.463 | CLP |
| REVISION 30000 KM MAZDA BT50_4x2 UP TI | | | 3.00 | H | 24.990 | 74.970 | CLP |
| TOTAL VALOR DE TRABAJO | | | 3.00 | H | | 74.970 | CLP |
| TOTAL VALOR DE REPUESTOS | | | | | | 127.148 | CLP |
| TOTAL MANTENCIÓN | | | | | | 202.118 | CLP |

Samuel Riquelme S.
 Jefe de Servicio
EB Berríos y Cía.