



I. Municipalidad de Los Lagos
Región de Los Ríos
Departamento de Finanzas
Fono 462200

Trato Directo por la Naturaleza de la negociación Ley 19.886. Art 10 N°7, Letra G de su Reglamento., Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos.

LOS LAGOS, 13 de Mayo de 2016

VISTOS : La nota de pedido N° 581, emanada de **Unidad de Bienes y Servicios**, de fecha 13 de Mayo de 2016, en la cual solicita mantención de vehículo Municipal Camioneta Nissan gccs-62. Mantención de los 90 mil kilómetros.

TENIENDO PRESENTE : Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores y la Ley de Compras Públicas N° 19.886 Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de Servicios, promulgada el 11 de Junio del 2003, Ministerio de Hacienda.

El Decreto supremo N° 250 de fecha 09 de marzo del 2004, que aprueba el reglamento de contratos administrativos de Suministro y prestación de servicios, publicado en el Diario Oficial el días 24 de Septiembre del 2004.

DECRETO EXENTO N° : 713_____ /

1.-Apruébese, el trato Directo con el Proveedor, **SERVICIO TECNICO TECNOSUR LIMITADA, RUT: 77.575.240-8** quien proveerá a la Municipalidad del servicio de mantención Camioneta Nissan GCCS-62, 90 mil Kilómetros.

2.- El valor a cancelar es de \$323.277 (Trescientos veinte y tres mil doscientos setenta y siete pesos) impuesto incluido.

3.- Impútese el gasto a la cuenta 215.22.06.002.0022 del presupuesto vigente.

Anótese, comuníquese y archívese.

VERUSKA IVANOFF RUIZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

SIMON MANSILLA ROA
ALCALDE

SMR/VIR/JOG/jgs

Distribución:

21. Unidad de Control
22. Arch. General
23. Departamento de Finanzas
24. Oirs



~~78585230-3~~
 77.575.240-8

LIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

TIPO DE ORDEN CLIENTE

SECCION MECANICA

ESTADO 161,755 LIQUIDADADA

N° Presupuesto

Cliente

Nombre I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS ...
 Dirección SAN MARTIN N°1

R.U.T. 69.200.600-3
 Telefono 0632461272
 Mail: eacuna.muniloslagos@gmail.com

Vehículo

Marca / Modelo : NISSAN D41001A/TERRANO TURBO DIESEL 4X4 CS Color : BLANCO
 Patente : GCC362 Año : 2014 Kms. 98,803
 Chasis : 3N6PD23W1DK083061 Fecha Venta : 05/06/2014
 VIN : 3N6PD23W1DK083061 Motor : YD25600401P

Nro. Siniestro : S/N
 Nro. Poliza : S/N
 Nro. Liquidador : , SIN LIQUIDADOR

Compañía de Seguro : CLIENTE

Deducible (Pesos) : 0
 Deducible (UF) : 0

Servicios Solicitados

Mano de Obra

Código	Descripción	Cargo	Horas	% Dcto	Mto. Dcto	Total Linea
220953	SERV.90.000 KM	CLIENTE	3.0	0	0	83,622
Sub - Total :						83,622

Trabajos de Terceros

Código	Descripción	Cargo	Cant	% Dcto	Mto. Dcto	Total Linea
OC-2467 8-1	JGO PLUMILLAS 20*	CLIENTE	1	0	0	6,180
Sub - Total :						6,180

Descripción	Cargo	P.Unit	Cant.	%Desc	M.Desc	Tot.Linea
LUBRICANTES						
400*102198	ACEITE MOBIL SUPER 10W40 DIESEL	CLIENTE	5,991	6.0	0	0
400*GRASA-LIQUI	GRASA LIQUIDA MULTIUSO	CLIENTE	1,092	1.0	0	0
Sub - Total :						37,038
MATERIALES						
900*ANTIR-UIFRE	ANTIRUIDO FRENOS	CLIENTE	1,971	1.0	0	0
900*GRASA-CALIPP	GRASA CALIPER	CLIENTE	1,000	1.0	0	0
900*LIMPI-FRENOS	LIMPIADOR MULTIUSO	CLIENTE	1,350	2.0	0	0
900*MATER-BALAN	BALANCEO RUEDA	CLIENTE	1,470	4.0	0	0
Sub - Total :						11,551
REPUESTOS						
100*1811906880	LIQUIDO LAVALUN	CLIENTE	2,189	1.0	0	0
ACC*MATER-ELECT	MATERIALES ELECTRICOS	CLIENTE	723	2.0	0	0
500*15208BN30A	FILTRO DE ACEITE R51	CLIENTE	10,228	1.0	0	0
500*18405-01T0A	FILTRO SEDIMENTADOR TODOS.-	CLIENTE	37,957	1.0	0	0
500*18405-02N0A	FILTRO PETROLEO YD25DDTI - ZD30DDT	CLIENTE	47,375	1.0	0	0
500*18546-9S001	FILTRO AIRE ZD30	CLIENTE	31,514	1.0	0	0
ACC*GOLIL-COBRE	GOLLILLA TAPON CARTER (TODOS)	CLIENTE	911	1.0	0	0
Sub - Total :						131,618

Resumen de Totales

Total Mano de Obra	83,622
Total Repuestos	131,618
Total Servicios D y P	0
Total Trabajos de Terceros	6,160
Materiales	11,551
Insumos (repuestos)	0
Lubricantes	37,038
Otros	0
Seguro Taller	0
Insumos Varios	1,672
Subtotal Orden de Trabajo	271,661
IVA	51,616
Total Orden de Trabajo	323,277

Observaciones :
SERV. 90.000 KM

CLIENTE REQUIERE REVISAR
DUCTOS TAPADOS DEL SAPITO DE
AGUA.

LUZ DE TROCHA QUEMADA DELANTERA
IZQUIERDA.

CLIENTE REQUIERE CAMBIAR
PLUMILLAS

Recibí Conforme

